

แบบรายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก๊ อำเภอหาขนะชัย จังหวัดยโสธร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา										
		หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**หมายเหตุ :**

๑. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ทำเครื่องหมาย “✓” ในช่องพื้นที่ฯ พบปัญหาน้ำเสีย หรือทำเครื่องหมาย “-” ในช่องพื้นที่หากไม่พบปัญหาน้ำเสีย
๓. การสำรวจข้างต้น ตามแบบบันทึกสถิติจำนวนปัญหาตามแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวศิริพิรุณ พุฒพันธ์)

นักวิชาการสารสนเทศปฏิบัติการ